

ทะเบียนความเสี่ยง
สายวิทยาการด้าน สรรพาวุธ
ระยะเวลา ต.ค.๖๓ ถึง ก.ย.๖๔

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การซ่อมปืนพกวีรอลเวอร์ ขนาด .๓๘ นิ้ว

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มา ความเสี่ยง		หมายเหตุ
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	
๑. การจัดหาอะไหล่ซ่อมบำรุง ปืนพกวีรอลเวอร์ ขนาด .๓๘ นิ้ว	๑. อะไหล่ซ่อมบำรุงไม่เพียงพอ	- บริษัทยกเลิกสายการผลิตอะไหล่ - ระยะเวลาการจัดซื้อนาน - ได้รับจัดสรรงบประมาณมาน้อย	✓						✓	- ปรับปรุงปืนเป็นรุ่นใหม่ - กำหนดเวลาจัดซื้อเร็วขึ้น - ขออนุมัติงบ.เพิ่มเติม
๒. การเบิกปืนพกวีรอลเวอร์ ขนาด .๓๘ นิ้ว เข้าซ่อม	๒. ปืนพกวีรอลเวอร์ ขนาด .๓๘ นิ้ว ชำรุด แจ้งซ่อมจำนวนมาก	- ไม่ได้กำหนดปืนพกวีรอลเวอร์ ขนาด .๓๘ นิ้ว ไว้ในแผนการซ่อม - ปืนพกวีรอลเวอร์ ขนาด .๓๘ นิ้ว ชำรุดเข้าซ่อมจำนวนมาก	✓			✓			✓	- กำหนดแผนการซ่อม - กำหนดลำดับความเร่งด่วน
๓. การดำเนินการซ่อมปืนพกวีรอลเวอร์ ขนาด .๓๘ นิ้ว	๓. การซ่อมบำรุงไม่เป็นไปตามแผน	- ไม่มีอะไหล่ซ่อมบำรุง(นกปืน, แกนลูกโม) - จนท.ซ่อมบำรุงมีน้อย - เครื่องมือสำหรับซ่อมบำรุงไม่เพียงพอ - การสนับสนุนจาก นกข.ล่าช้า	✓		✓			✓	✓	- ของป.จัดซื้อ,สร้างทดแทน - บรรจุช่างอาวุธเพิ่ม - จัดซื้อเครื่องมือเพิ่มเติม - ประสาน นกข.
๔. การส่งคืนปืนพกวีรอลเวอร์ ขนาด .๓๘ นิ้ว	๔. ไม่สามารถส่งคืนปืนพกวีรอลเวอร์ ขนาด .๓๘ นิ้ว ได้	- หลักฐานเอกสารไม่พร้อม - หน่วยรับคืนไม่ยอมรับ		✓		✓			✓	- ประสาน นกข. - ประสาน นกข.

